

Mondja, Mester!

VIKTORIA SPORT

Bp. XIII., Victor Hugo u. 36. Tel.: 350-2396
www.viktoriasport.hu info@viktoriasport.hu

Szerencsénkre a mai sípályák döntő többsége olyan műszaki felszereltséggel van ellátva, amelynek segítségével minimálisra csökkentik a sílécék sérülésének esélyét. Gondolok itt olyan tevékenységekre, amelyet a sídényen kívül, a nyári szezonban, a pályák karbantartásakor végeznek: a megbúvó, kiálló kövek és gyökerek összeszedését, ha füves a pálya, annak nyírását és az esetleges talajegyenetlenségek eligazítását értem ezen. A sípályák becsövezésével és különféle víztárolási lehetőségek kialakításával biztosítják a téli szezonra a hóágyúzás lehetőségét. Ezeket a „hócsináló” szerkezeteket a pálya hosszában,



Az élmény

a karbantartással kezdődik

de feltétlenül a sokéves tapasztalat által megkövetelt helyekre telepítik, és folyamatos működtetésükkel hóraktárakat is biztosítani tudnak a területre.

A fent említett lehetőségek révén leegyszerűsödött a sílécék karbantartása. Mivel a sí talpa nagy valószínűséggel nem karcolódik össze, ezért annak megfelelő siklásához elég az oda való viasz felhordása, illetve a jó élfogás biztosítása.

A sí élet nemcsak a kövek tehetik tönkre, hanem a kijegesedett sípálya is elkoptathatja. Éppen itt, az ilyen helyen van szükségünk kifogástalanul karbantartott síelre. Különös tekintettel arra, hogy manapság a rövid sílécék a divatosak, így az élük is rövid, és ezért a hatásfokuk is csökken, ha az él nincs kellően karbantartva.

A sí élezése rendkívül kényes feladat. Komoly gépi berendezést igényel, különösen a talp felőli oldal megmunkálásakor. Tudniillik ezen az oldalon a talphoz képest 1-1,5

fok eltéréssel kell megcsiszolni. Ezután az oldalát, ezt az 1-1,5 fok eltérést figyelembe véve kell a 90 fokot betartani. Ez azt jelenti, hogy a talphoz képest 88-89 fokra kell a kantnit élezni, de természetesen lehetnek ettől eltérő kívánások is. Végső műveletként szükséges a fennmaradó sorját eltávolítani. Ez természetesen csak szervizkörülmények között lehetséges. A siterületen kézi élezővel legfeljebb a sí oldalát tudjuk megigazítani és a sérülésektől megszabadítani.

Az egyébként jó talpfelületet, amely feltehetően hosszában bordázott (strukturált talp), egy ügynevezett alapvax-szal kezeljük. Ezt melegen felhordjuk a polietilénre, majd kihűlt állapotban a felesleget eltávolítjuk (lecitlingeljük). Az igényes sízőknek nagyon fontos egy jól strukturált talp elérése a viaszolás előtt, mert így a sí és a hó között egy olyan vízfilm jön létre, amely nagyban felgyorsítja a sílécet, és az iránytartása is jobb lesz. Ezek az

univerzális vaxok a gyártók szerint mindenféle havon megfelelő siklást biztosítanak. Ennek ellenére gyártóknak különféle hőmérsékletű havakra használható, speciális viaszokat is. A megfelelő vax kiválasztásához segítséget nyújtanak a gyártók által a csomagokban elhelyezett táblázatok, amelyekben színük szerint különböztetik meg az eltérő hőmérsékletre ajánlott anyagot. Az általános sízők számára a fentiek igen nagy macerának hatnak, és nem is igénylik az ennyire felkészített sílécet. Az ő számukra az alapvax is elégséges lehet, legalábbis azt hiszik. Holott a jól elvégzett vaxolás nemcsak a sí jobb csúszását biztosítja, hanem meg is védi azt a sérülések egy részétől.

A fentebb említett speciális vaxok felhordásával megőrizzük azt az alapvaxot, amire többször is felvihető az aktuális körülményeknek éppen megfelelő viasz. Így akár egy egyhetes sítúrát is végigélvezhetünk szervizlátogatás nélkül. Ha egy kifir-

nesegett, jégkristályokból összeállt öreg havon vagyunk kénytelenek sízni, ez természetesen nagyon hamar lekoptatja a sí talpáról a viaszt. Ilyenkor, akár ebédidőben, a zsebünkben hordott, spray vagy kenőcs formájában kapható viasszal felfrissíthetjük, ismét jól csúszóvá tehetjük lécünket. Az illóanyagok eltávoztával érdemes a talpat felpolírozni. Ehhez vagy egy elhasznált női nylonharisnya vagy egy darab parafa, illetve a vaxoló tubuson elhelyezett filc szükséges. A művelet elvégzése után a sílécet lehetőleg talpával lefelé, a havon hagyjuk, és ne a nap felé fordítva, a hóba szúrva. A hűvös vagy hideg körülmények közötti tárolás vonatkozik az éjszakai eltevésre is.

A síkarbantartás esténként a szállodák „Schiraum”-jában, néhány üveg sör kíséretében csoportos szórakozást is jelenthet, mivel az egyes sízők aznap tevékenységének megbeszélése általában vidám kacagással jár együtt.